

## FORCIT SWEDEN AB

Den huvudsakliga verksamheten på Forcit Sweden AB är tillverkning av AN baserad emulsion, förvaring av råvaror och energetiska varor.

### Risker och tänkbara olycksscenario

De allvarligaste riskerna är brand i vår verksamhet varav anläggningen är helt avskalad från brännbart material. Anläggningen är utrustad med brandövervakningssystem vilket är direktkopplad mot Räddningstjänst.

Vid brand i råvara och halvfabrikat, är ämnet oxiderade och utsöndrar NOx-gaser (nitroxa gaser).

Om en brand skulle inträffa där produkterna är involverade kan det resultera i spridning av NOx gaser. Spridningsområdet kommer att vara begränsad till gruvområdet till största del, men kan under ogynnsamt vindförhållande även påverka närområdet. Forcit samt Räddningstjänsten har en intern räddningsplan i vilken det beskrivs hur personalen ska förebygga och/eller begränsa eventuella skador. Räddningstjänsten från Gällivare är på plats inom 20- 30 minuter.

Om en större olycka inträffar och som riskerar att påverka tredje man ska allmänheten invänta besked från räddningstjänsten. Räddningstjänsten fattar beslutet om det måste varnas och i så fall sker det genom lokalradion, P4 Norrbotten samt genom VMA, viktigt meddelande till allmänheten.

### Företagets organisation och förebyggande åtgärder

För att göra tillverkningen av matris samt hanteringen av produkter så säkra som möjligt arbetar vi kontinuerligt med säkerhet och säkerhetsberedskap. Forcit har ett verksamhetssystem för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Vår personal är en viktig del i arbetet med att förebygga olyckor. Alla anställda utbildas kontinuerligt i att förebygga och identifiera risker och situationer som kan leda till olyckshändelser. Ytterligare kompetenshöjande utbildningar hålls regelbundet för att säkerställa och behålla kompetensen hos alla anställda.

Räddningstjänsten arbetar även förebyggande tillsammans med företaget, bland annat genom regelbundna kontroller av brandskyddet. Första insatsstyrkan har en insatsplan med sig i släckbilen som uppdateras regelbundet. Styrkan är tränad och övad i den typen av olyckshändelser som kan tänkas inträffa på området. Räddningstjänsten är mycket väl förberedd om det skulle inträffa en olycka.

### Senast genomförda tillsyn

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § genomfördes 2020-12-02. Mer information om tillsynen kan erhållas via Gällivare räddningstjänst.

Senaste tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor genomfördes 2017-06-07. Mer information om tillsynen och tillsynsplanen kan erhållas via Länsstyrelsen i Norrbotten.

För mer information

Forcit Sweden AB

Sakjärvi 1

982 92 Gällivare

Tel. 0587-10 999

[www.forcit.se](http://www.forcit.se)