



Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ
Tel: 010-722 50 00


Siktanalys

Grushalt %	25,9 %
Sandhalt %	45,2 %
Finjordshalt %	28,9 %
Jordart	Grusig sandig siltig morän
Tjälfarlighetsklass	2
Materialtyp	3B
Graderingstal d_{60} / d_{10}	-

Projekt

Vägmästaren

Uppdragsnummer	10242420
Borrhål	17W011
Djup	0,0-1,0
Fältdatum	2017-01-17
Labdatum	2017-02-03
Lab.tekn	A.Lidgren
Inkommet prov	1309 gr





Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ
Tel: 010-722 50 00


Siktanalys

Grushalt %	18,7 %
Sandhalt %	47,1 %
Finjordshalt %	34,2 %
Jordart	Sandig siltig morän
Tjälfarlighetsklass	3
Materialtyp	4A
Graderingstal d_{60} / d_{10}	-

Projekt

Vägmästaren

Uppdragsnummer	10242420
Borrhål	17W016
Djup	1,2-2,0
Fältdatum	2017-01-17
Labdatum	2017-02-03
Lab.tekn	A.Lidgren
Inkommet prov	1215 gr





Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ
Tel: 010-722 50 00

Siktanalys

Grushalt %	25,0 %
Sandhalt %	53,5 %
Finjordshalt %	21,5 %
Jordart	Fyllning: Siltig sandmorän
Tjälfarlighetsklass	2
Materialtyp	3B
Graderingstal d_{60} / d_{10}	-

Projekt

Vägmästaren

Uppdragsnummer	10242420
Borrhål	17W018
Djup	0,0-1,0
Fältdatum	2017-01-18
Labdatum	2017-02-03
Lab.tekn	A.Lidgren
Inkommet prov	681 gr

